

高安市蓝坊赣龙加油站职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称：		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间：	2023年8月24日	I级
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	
1	加油站	加油工	2	溶剂汽油	<0.13			<0.13			不超标	一般	
				噪声					72.5		不超标	一般	
				高温						33.6℃	不超标	一般	
		值班员	2	噪声					64.7		不超标	一般	
		洗车工	3	噪声					75		不超标	一般	
合计			7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	7	I级
一般超标	0	—
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	I级	